03 CORREDOR DE EXPORTACIÓN

REVEGETACIÓN DE CONTRATALUDES DE CORTE CASI VERTICALES

ESTUDIO DE CASO · PARAGUAY



Talud de corte con el manto recién aplicado: el verde marca lo tratado, el rojo lo que falta

~90°
CORTES DE INCLINACIÓN EXTREMA

6
PRUEBAS SOBRE 15.000 M² ANTES DE ACERTAR LA FÓRMULA

100%
COBERTURA VEGETAL LOGRADA

El desafío: los contrataludes de corte del Corredor de Exportación quedaron con pendientes casi verticales sobre el suelo rojo del este — una superficie donde el agua no se detiene, la semilla convencional no se sostiene y cada lluvia abría surcos nuevos.

La solución: un programa de **hidrosiembra con mantos hidráulicos** ajustado en campo: Ece hizo **seis pruebas sobre 15.000 m²** — formulación, dosis y momento de aplicación— antes de acertar la receta que se sostiene sobre el corte. Hoy los taludes están completamente vegetados.

> **Lo que demuestra esta obra:** en taludes donde "no se puede sembrar", la combinación correcta de fibra, aditivos y aplicación profesional convierte el corte más difícil en una ladera verde estable.



Contratalud de corte ya vegetado junto a la ruta



Aplicación del manto hidráulico con cañón — el color verde marca la cobertura

FICHA DE OBRA

Obra	Corredor de Exportación
Ubicación	Región Oriental, Paraguay
Sistema	Hidrosiembra + mantos hidráulicos Profile
Alcance	Contrataludes de corte de alta pendiente